

## DEGA CARPET

### FASI D'INTERVENTO

1. Pulizia della superficie da trattare
2. Stesura DEGA STABIL con rullo
3. Su DEGA STABIL asciutto applicare il manto DEGA CARPET – spessore medio 6-10 mm. ca.
  - a) miscelare, con trapano, i componenti A+B di POLIEPO CARPET nelle dosi 1:0,6
  - b) versare POLIEPO CARPET (A+B) miscelata nell'impastatrice o nella betoniera
  - c) Aggiungere lentamente le Graniglie (Quarzo Zandobbio)Dosi consigliate: POLIEPO CARPET (miscelata). Comp: A kg. 5, Comp. B kg. 3, Graniglie 100 kg. (4 sacchi circa)
4. Aggiungere, se necessario, 1 bicchiere di Diluente per Laccatura per facilitare la miscelazione.
5. Versare l'impasto in un cabasso o in una carriola per trasportarlo nella zona d'intervento. Versare sulla superficie e stendere a staggia e frattazzo. Lisciare bene con frattazzo o spatola liscia e venire avanti finiti
6. Il giorno successivo stendere POLIEPO aiutandosi con rullo per far penetrare e spalmare la resina. Dose Base: Comp. A = 1 kg. Comp. B = 0,600 kg
7. Eventuale aggiunta di Diluente per Laccatura per Fluidificare

Le indicazioni sopra descritte rispettano i criteri per la realizzazione di superfici in resina Gobetto. La stesura deve avvenire da parte di posatori qualificati. Gobetto non si assume la responsabilità dei risultati ottenuti e qualora ci siano casi e condizioni particolari, invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico.

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità